

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 132-01-44

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(499) 132-01-44

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписание № 344/1/1-81**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Москвы Школа №1561

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «03» октября 2018 г. № 344, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» октября 2018 г. по 16 ч. 00 мин. «25» октября 2018 г. проведена проверка государственным инспектором района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старшим инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Новиковым Сергеем Борисовичем здания и помещений Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы Школа №1561 по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 38, корп. 3; Новоясеневский проспект, д. 38, корп. 2; ул. Паустовского, д. 6, корп. 2; Паустовского улица, д. 5, корп. 2; Паустовского улица, д. 8, корп. 2; Паустовского улица, д. 8, корп. 4; Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 4; Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 2; Голубинская улица, д. 23, корп. 3; Голубинская улица, д. 31, корп. 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с главным специалистом по комплексной безопасности

Ефремовым Юрием Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (по дписью) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Паустовского улица, д. 6, корп. 2</b>				
1.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (каб. 125А)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
2.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (часть извещатели покрашены краской)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
3.	Допущено загромождение выхода из актового зала	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
4.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
5.	Допущено хранение мебели под лестничным маршем	п.24к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
6.	Двери в помещения пещеблока, библиотеки выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.6.4, СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
<b>Паустовского улица, д. 5, корп. 2</b>				
7.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
8.	В здании не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 ст.4, ст.6 закона №123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2009	01.08.2019 г.	
9.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (каб. 318, актовый зал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
10.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (часть извещатели покрашены краской)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
11.	Допущено загромождение выхода из актового зала	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	



12.	Допущено хранение мебели под лестничным маршем	п.24к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
13.	Двери в помещения пещеблока, библиотеки, склада выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.6.4, СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
14.	Ширина дверей основной входной группы составляет менее 1,2 метра	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 8.1.12, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
15.	Не обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.08.2019 г.	
<b>Голубинская улица, д. 23, корп. 3</b>				
16.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
17.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кухня, спорт зал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
18.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (часть извещатели закрашены краской)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
19.	Допущено хранение мебели под лестничным маршем	п.24к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
20.	Двери в помещения пещеблока, библиотеки, склада выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.6.4, СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
21.	люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
22.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
23.	Не обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.08.2019 г.	
<b>Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 2</b>				
24.	Отсутствует оповещение третьего типа	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.6; Табл. 1, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
25.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25	01.08.2019 г.	

	притворах	апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009		
26.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
27.	Заблокирован дверь эвакуационного выхода из первого этажа коридора в лестничную клетку	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
28.	Лестница сообщающая подвальный и первый этаж не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбуршлюза с подпором воздуха при пожаре.	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.18 СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
29.	На путях эвакуации допущена установка раздвижных дверей (выход из кухни)	п.36а Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
30.	Допущено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) (установлена пристройка)	п.23о Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
31.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (столовая)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
32.	Часть дверей лестничных клеток отсутствуют	п.23д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
33.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (достроен ряд помещений)	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
<b>Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 4</b>				
34.	Часть эвакуационных выходов не дооборудованы световыми табло «Выход»	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.3, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
35.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона	01.08.2019 г.	



		№123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009		
36.	Допущено загромождение путей эвакуации	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
37.	Доступ в шкафы внутреннего пожарного водопровода ограничен (заколочен панелями)	п.23ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
38.	Электрошитовая не отделена от других помещений противопожарной перегородкой 2-го типа	ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
39.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода из спортивного зала (устроена кладовая)	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
40.	Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте более чем (1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.13.3.1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
41.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более (лестничная клетка и выход из спортивного зала) КО	Табл.3 Закона №123-ФЗ	01.08.2019 г.	
42.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (комната у спортивного зала)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
43.	Не исправна система оповещения и управления эвакуацией людей (не горит табло выход)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
44.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
<b>Новоясеневский проспект, д. 38, корп. 2</b>				
45.	Заблокированы двери эвакуационных выходов из классов (заложены кирпичом)	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
46.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещение охраны, кабинет 116)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
47.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
48.	из коридора 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м отсутствует система дымоудаления	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.2, СП 7.13130.2013	01.08.2019 г.	
49.	в кабинете №205 не установлена противопожарная дверь	ст.4, ст.6, табл. 24 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
50.	Для помещений складского назначения не проведены в соответствии с СП 12.13130 категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	01.08.2019 г.	

	регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствует расчет)			
51.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (часть извещатели закраснены краской)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
52.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
<b>Новоясеневский проспект, д. 38, корп. 4</b>				
53.	Часть эвакуационных выходов не дооборудованы световыми табло «Выход»	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.3, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
54.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
55.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода из левого крыла здания	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
56.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (подвал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
57.	Допущено использование тепловых пожарных извещателей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А3, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
58.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
59.	Отделка стен путей эвакуации выполнена с классом пожарной опасности более (тамбур выхода 2-го этажа правого крыла) К0	Табл.3 Закона №123-ФЗ	01.08.2019 г.	
<b>Голубинская улица, д. 31, корп. 2</b>				
60.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
61.	из коридора 2-го и 1-го этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м отсутствует система дымоудаления	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.2, СП 7.13130.2013	01.08.2019 г.	
62.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
63.	Часть эвакуационных выходов не дооборудованы световыми табло «Выход»	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.3, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
64.	Допускается оставление электронагревательных приборов без	п.43е Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	01.08.2019 г.	



	присмотра (в шкафах установлены электрообогреватели)	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
<b>Паустовского улица, д. 8, корп. 2</b>				
65.	Часть эвакуационных выходов не дооборудованы световыми табло «Выход»	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.3, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
66.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
67.	Отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
68.	Расстояние от светильников до хранящихся товаров составляет менее 0,5 метра	п.343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
69.	Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.4, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
70.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (подвал)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А4; Табл. А1, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
71.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода из центрального блока 1-го этажа	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
72.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
73.	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (часть извещатели заклеена скотчем и закрашена краской)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
74.	В помещении кладовой установлены тепловые пожарные извещатели	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.А3, СП 5.13130.2009	01.08.2019 г.	
75.	В помещении кладовой не установлена противопожарная дверь	ст.4, ст.6, табл. 24 Закона №123-ФЗ; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2019 г.	
76.	Для помещений складского назначения (кладовой) не проведены в соответствии с СП 12.13130 категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствует расчет)	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	01.08.2019 г.	
<b>Паустовского улица, д. 8, корп. 4</b>				
77.	Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	
78.	Отсутствует исполнительная документация на системы	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	01.08.2019 г.	

	автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
79.	Часть эвакуационных выходов не дооборудованы световыми табло «Выход»	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.5.3, СП 3.13130.2009	01.08.2019 г.	
80.	Допущено хранение мебели в тамбуре эвакуационного выхода	п.366 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.08.2019 г.	
81.	На остекленных двери лестничной клетки не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. 5.2.27, СП 1.13130.2009	01.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер 2 РОНПР  
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС  
России по г. Москве  
Новиков С.Б.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

« 25 » 10 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 25 » 10 2018 г.



(должность, фамилия, инициалы)